

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0238-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Reparacion de muro perimetral. Demolicion y Sustitucion.



Foto 2: Cambio de Malla en muro perimetral.



Foto 3: Cambio de malla en muro perimetral.




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Jul' Adaigiza M.O
 Firma y sello del Presidente de la Comunidad




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

