

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0238-43	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 1: DEMOLICION DE MURO DE CONTENCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO.



Foto 2: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL .



Foto 3: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL .



Foto 4: SUSTITUCION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.



Foto 5: SUSTITUCION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juli Adalgiza M.O Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.