

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                          |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                   | MUNICIPIO:                     | CABAÑAS.                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. ALDEA SAN LUIS. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN LUIS CABAÑAS ZACAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-07-0242-43            | FECHA:                         | 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024     |



Foto1: PINTURA EN AULAS.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TOMAFUERZA AULAS.



Foto 3: TRABAJOS EN COCINA, LAMINA TROQUELADA, ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUBIR MUROS, ENTABICAR (sellar espacio entre lamina y muro) Y PINTURA EN MUROS.



Foto 4: DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA DE METAL.



Foto 5: TRABAJOS EN SISTEMA ELECTRICO EN COCINA.



Foto 6: TRABAJOS EN BAÑOS, SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AZULEJO EN PILA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



|                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la ODPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Foto 7: REMOZAMIENTO DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL.



Foto 8: PINTURA EN MUROS.



Foto 9: DEMOLER AREA PARA VENTANA



Foto 10: (PARA MEJORAR EL AMBIENTE)




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ROSA

Firma y sello del Presidente de la ODF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Colocar en  
el formato correcto