

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa                                       | MUNICIPIO:                     | Cabañas                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio San Pedro              |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-07-0244-45                                | FECHA:                         | Cabañas, 22 de agosto de 2024 |



Foto 1: SERVICIO SANITARIO A REPARAR



Foto 2: VENTANA A INSTALAR SALA DE MAESTROS



Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CELO FALSO Y VENTANAS SALA DE MAESTROS



Foto 4: REPARACION DE COCINA LUGAR DONDE SE INSTALARA EL MESON DE CONCRETO Se instalaran 20 metros de azulejo, 5 metros lineales de entrepaños



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN COCINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Astrid Maribel Leonardo Franco

Firma y sello del Presidente de la OPF

Licda. Maribel Terraza de Cetino

Firma y Sello Director Centro Educativo Público