

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0309-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: area exterior a colocar nivelacion y piso de granito.



Foto 2: area en donde se ubicara el escenario.



Foto 3: arboles a podar y extension de techo de estructura metalica.



Foto 4: pila a reubicar y area donde se extendera el techo metalico.



Foto 5: pintura exterior a aplicar en muros.



Foto 6: muro perimetral a instalar razor ribbon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

