

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0351-43	FECHA:	23/08/2024



Foto1: Sustitución de tomacorrientes dobles. Incluye cable y otros accesorios.



Foto 2: Cielo falso corredor.




Foto 3: Sustitución interruptores dobles.



Foto 4: Sustitución de iluminación (incluye foco led 50 Watts, plafonera, cableado)



Foto 5: Instalación de lamparas solares en exterior.




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura a puertas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0351-43	FECHA:	23/08/2024




Foto 7: Mantenimiento a portón



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones, aplicación de pintura a puertas de los sanitarios).



Foto 9: Instalación de pila mampostería reforzada (1.60 X 1, incluye drenaje)



Foto 10: Instalación de mesa de trabajo del concreto con azulejo.



Foto 11: Instalación pila prefabricada existente de dos lavaderos incluye drenaje y agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Ramirez
Firma y sello del Presidente del C.E.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

