

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0351-43	FECHA:	26/10/2024



Foto 1: Se sustituyeron los tomacorrientes dobles. (cocina)



Foto 2: Se instaló el cielo falso. (corredor)




Foto 3: Se sustituyeron interruptores dobles. (aulas)



Foto 4: se sustituyó completamente la iluminación. (aula)



Foto 5: se instalaron las lamparas solares en exterior.



Foto 6: mantenimiento completo a estructura (puertas de aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Blanca Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la CDPF 	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0351-43	FECHA:	26/10/2024



Foto 7: Mantenimiento completo al portón



Foto 8: mantenimiento completo a estructura a puertas del servicio de sanitario.



Foto 9: Instalada la pila de mampostería reforzada.




Foto 10: Instalada la mesa de trabajo de concreto y azulejo.



Foto 11: Instalada la pila prefabricada existente de dos lavaderos con drenaje y agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---