

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Zarca, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0402-42	FECHA:	12 de Junio de 2024



Foto 1: Luminarias del aula.



Foto 2: Proceso del mantenimiento de Puerta de aula.



Foto 3: Proceso del mantenimiento de Puertas deterioradas.



Foto 4: Evolución del proceso del mantenimiento de balcones en mal estado.



Foto 5: Entavacación de muro en aula.



Foto 6: Área preparada para instalación de Piso de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenda Maribel Marroquín

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVI ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexas a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Zarca, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0402-42	FECHA:	12 de Junio de 2024




Foto 1: sustitución de Estufa



Foto 2: Sustitución de ventana de la Cocina.



Foto 3: Proceso de entavicación de muro en la cocina.



Foto 4: Galera de patio en evolución

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenda Maribel Manóguin y Familia
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público