

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zapote, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0613-43	FECHA:	28/05/2024



4.2 Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos



4.3 Sustitución de canal de pvc



4.4 Aplicación de repello de muro perimetral



4.5 Reparación de losa de concreto en patio



4.6 Reparación de muro perimetral



4.7 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zapote, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0613-43	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1.1. Sustitución de piso líquido por piso de granito en aula 1 y 2



2.1 Sustitución de inodoros



2.2 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en puertas de baños



2.3 Sustitución de piso líquido por piso de granito en baños



3.3 Sustitución de chapa en puerta de cocina



4.1 Mantenimiento a portón de metal de ingreso a la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---