



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	22/03/2024



Foto1: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso ceramico de corredor 3



Foto 5: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 6: Sustitución de balcón de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino Arce

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	22/03/2024



Foto1: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso ceramico de corredor 3



Foto 5: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 6: Sustitución de balcón de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino Arriola

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	22/03/2024



Foto1: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 1



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso ceramico de corredor 3



Foto 5: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 6: Sustitución de balcón de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguiño Arrascaeta

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

