

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Reparación de piso cerámico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso cerámico de corredor 1




Foto 3: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 5: Reparación de piso cerámico de corredor 3



Foto 6: Reparación de piso cerámico de corredor 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino Amézquita
Firma y sello del Presidente de la OMB
CONSEJO DE FAMILIA
CABAÑAS, ZACAPA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA DIURNAL JORNADA VESPERTINA
CABAÑAS, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Reparación de piso cerámico de corredor 4



Foto 2: Reparación de piso cerámico de corredor 4



Foto 3: Reparación de piso cerámico de corredor 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino Ariza
Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CABAÑAS, ZACAPA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
CABAÑAS, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Reparación de piso cerámico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso cerámico de corredor 1




Foto 3: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 5: Reparación de piso cerámico de corredor 3




Foto 6: Reparación de piso cerámico de corredor 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Agoñón
Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Reparación de piso cerámico de corredor 4




Foto 2: Reparación de piso cerámico de corredor 4



Foto 3: Reparación de piso cerámico de corredor 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino Acuña
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Reparación de piso cerámico de corredor 1



Foto 2: Reparación de piso cerámico de corredor 1




Foto 3: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 4: Reparación de piso cerámico de corredor 2



Foto 5: Reparación de piso cerámico de corredor 3



Foto 6: Reparación de piso cerámico de corredor 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Agoñe Arreaza
Firma y sello del Presidente de la OPF DE PADRES DE FAMILIA
E.O.U.M.J.V.
CABAÑAS, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CABAÑAS, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Centro, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0775-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 2: Reparación de piso ceramico de corredor 4



Foto 3: Reparación de piso ceramico de corredor 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Aguino Aguirre
Firma y sello del Presidente de la OPR DE FAMILIA
CABAÑAS, ZACAPA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
CABAÑAS, ZACAPA