



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0795-42	FECHA:	23/08/2024




FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE VENTILADORES



FOTO 3. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



FOTO 5: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED



FOTO 6. SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Ramirez

Firma y sello del Prestador de la Obra





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0795-42	FECHA:	23/08/2024



FOTO 7: AMPLIACIÓN DE ESCENARIO




FOTO 8: REPELLO Y CERNIDO EN MURO



FOTO 9: ELABORACIÓN Y PINTURA DE DIBUJOS EN MUROS




FOTO 10: INSTALACIÓN DE ESTUFA MEJORADA CON CHIMENEA



FOTO 11: ESTANTERÍA DE CONCRETO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Ramíez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

