

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0795-42	FECHA:	06/10/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE VENTILADORES



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 4: CERRAMIENTO DE MOJINETES



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS




FOTO 6: AMPLIACIÓN DE ESCENARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y totalizar el número de hojas.

<i>Blanca Ramirez</i> Firma y sello del Presidente del Comité Educativo COMITÉ EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCION ALDEA LA LAGUNA CABAÑAS
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0795-42	FECHA:	06/10/2024



FOTO 7: INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA EN ESCENARIO Y BALCON



FOTO 8: PUERTAS METÁLICAS BAJO ESCENARIO



FOTO 9: REPELLO Y CERNIDO EN MURO EXTERIOR



FOTO 10: ESTANTERIA DE CONCRETO AÉREA



FOTO 11: ELABORACION Y PINTURA DE DIBUJOS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 12 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL A INDUSTRIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

