

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	02 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: AULA: Instalación de piso cerámico



Foto 2: AULA: Sustitución de luminaria



Foto 3: AULA: Sustitución de unidad de fuerza




Foto 4: AULA: Sustitución de interruptores simples



Foto 5: MURO PERIMETRAL: REPELLO



Foto 6: MURO PERIMETRAL: CERNIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	02 DE ABRIL DE 2024



Foto 7: REPARACION DE AGUA POTABLE: Instalacion de tuberia PVC en linea principal



Foto 8: LOSA DE PATIO: Sustitución de planchas de concreto de patio




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Jimen

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

