

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO LA VEGA ALDEA EL GUAYABO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA VEGA ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1053-43	FECHA:	24 DE MAYO DEL 2024



Foto 1: Instalación de cielo falso.



Foto 2: Sustitución de planchas de concreto en patio.



Foto 3: Instalación de drenaje de aguas pluviales e instalación de rejillas.



Foto 4: Sustitución de pila de concreto



Foto 5: Repellos y cernidos en muro perimetral.



Foto 5: Repellos y cernidos en muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

