

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio La Vega	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Vega, Aldea El Guayabo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1053-43	FECHA:	26/09/2024



Foto1: Instalación de Cielo Falso en Aula



Foto 2: Sustitución de planchas de Concreto



Foto 3: Zanqueo de drenaje para aguas pluviales



Foto 4: Instalación de Azulejo en Pila



Foto 5: Instatación de estructura de soporte de techo para galera



Foto 6: Instalación de lámina troquelada en galera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF CONSEJO DE PADRES Y MAESTROS ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CABANAS, ZACAPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA VEGA, ALDEA EL GUAYABO CABANAS, ZACAPA
---	---