

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Vega	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Vega, Aldea El Guayabo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1053-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Instalación de Cielo Falso en Aula



Foto 2: Sustitución de planchas de Concreto



Foto 3: Drenaje para aguas pluviales



Foto 4: Instalación de Azulejo en Pila



Foto 5: Instalación de estructura de soporte de techo y lámina en galera



Foto 6: Instalación de Rejilla en drenaje de aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---