

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma de San Juan, Cabañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1098-42	FECHA:	12/05/2024



Foto 1: Instalación de piso de torta de concreto.



Foto 2: Instalación de ventana de PVC.



Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: Cercamiento vertical en cocina con estructura metálica y lámina.



Foto 5: Sustitución de estufa.



Foto 6: cercamiento de galera con estructura metálica y lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público