

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma de San Juan, Cabañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1098-42	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Muro de contención y piso en el patio



Foto 2: Mejoramiento de cocina y colocación de puerta y ventana.



Foto 3: Cercamineto de galera con lámina



Foto 4: colocación de piso torta de concreto




Foto 5: Instalación de Ventana



Foto 6: Cambio de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPEFAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
