

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

HOJA 3 DE 3

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Reparación de Aula Pura.



Foto 2: Reparación de Aula Pura.



Foto 3: Reparación de Aula Pura.



Foto 4: Reparación de Aula Pura.



Foto 5: Reparación de Servicios Sanitarios-



Foto 6: Reparación de Servicios Sanitarios-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

HOJA 3 DE 3

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Reparación de Aula Pura.



Foto 2: Reparación de Aula Pura.



Foto 3: Reparación de Aula Pura.



Foto 4: Reparación de Aula Pura.



Foto 5: Reparación de Servicios Sanitarios-



Foto 6: Reparación de Servicios Sanitarios-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

HOJA 3 DE 3

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Reparación de Aula Pura.



Foto 2: Reparación de Aula Pura.



Foto 3: Reparación de Aula Pura.



Foto 4: Reparación de Aula Pura.



Foto 5: Reparación de Servicios Sanitarios-



Foto 6: Reparación de Servicios Sanitarios-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

