

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- Anexo a EORM Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Instalación de Puerta



Foto 2: Pintura en muros de interiores



Foto 5: Instalación de accesorios depósito de agua y red de agua.



Foto 4: Instalación de canal de Metal



Foto 3: Instalación de unidad de iluminación, plafonera, foco, alambrado y ducto.



Foto 6: Instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- Anexo a EORM Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Instalación de Puerta



Foto 2: Pintura en muros de interiores



Foto 5: Instalación de accesorios depósito de agua y red de agua.



Foto 4: Instalación de canal de Metal



Foto 3: Instalación de unidad de iluminación, plafonera, foco, alambrado y ducto.



Foto 6: Instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- Anexo a EORM Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Instalación de Puerta



Foto 2: Pintura en muros de interiores



Foto 3: Instalación de accesorios depósito de agua y red de agua.



Foto 4: Instalación de canal de Metal



Foto 5: Instalación de unidad de iluminación, plafonera, foco, alambrado y ducto.



Foto 6: Instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

