



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXO A EORM. ALDEA LOS ENCUENTROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1101-42	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: Necesidad de pintura en muros exteriores e interiores. Se pintará en su totalidad



Foto 2: Área que necesita reparación de tubo hg y malla galvanizada. Será sustituida.



Foto 3: recipiente de agua sin protección, en mal estado y sin tapadera, éste será sustituido y con mejoras para su protección



Foto 4: techo en aulas donde se instalara el cielo falso



Foto 5: Ventanas de aulas solo con balcon, se instalaran ventanas PVC correrizas



Foto 6: Canal de metal con varias perforaciones, será sustituido y mejorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Amalia N

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

