



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXO A EORM. ALDEA LOS ENCUENTROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1101-42	FECHA:	11/09/2024



Foto1: Reparación en muros exteriores e interiores, para poder pintar en su totalidad.



Foto 2: Preparación de muro perimetral para sustituir en su totalidad tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: Reparación de losa para colocar el depósito de agua sustituido y con mejoras para su protección.



Foto 4: Proceso de instalación de cielo falso en todas las aulas.



Foto 5: Preparación para ensamblar las de ventanas PVC correrizas en tres aula y dirección.



Foto 6: Preparación para instalar Canal de metal con bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Amalia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

