



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXO A EORM. ALDEA LOS ENCuentROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCuentROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1101-42	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores. Se pintó en su totalidad



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada. Sustituida en su totalidad.



Foto 3: Recipiente de agua sustituido y con mejoras para su protección.



Foto 4: Instalación de cielo falso en todas las aulas.



Foto 5: Instalación de ventanas PVC correrizas en tres aula y dirección.



Foto 6: Instalación de Canal de metal con bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Amalia N

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

