

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunzapote, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1120-42	FECHA:	07 de Agosto pppp de 2024



Foto1: Pintura en muros, en interiores y exteriores



Foto 2: Mantenimiento de piso de granito



Foto 3: Mantenimiento de sedazo en balcones



Foto 4: Mantenimiento de Puertas, lijado, pintura y reforzamiento de marco.



Foto 5: Instalación de Luminarias(Alambre, Bombillas y cable)



Foto 6: Remozamiento de puertas en baños, lijado, pintura y refrozamiento de marco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta de Jesus Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunzapote, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1120-42	FECHA:	07 de Agosto de 2024



Foto7: Cambio de Inodoros



Foto 8: Instalación de Drenaje Pluvial



Foto 9: Construcción de Estufa Rural Completa



Foto 10: Mantenimiento de porton principal y se agregará un metro de altura



Foto 11: Colocación de Tubo Hg y malla Galbanizada sobre muro perimetral ubicada en la parte de atrás de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta de Jesus Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

