

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1154-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Demolición y Reparación de muro perimetral deteriorado.



Foto 2: Sustitución de malla en muro perimetral.



Foto 3: Instalación de piso de torta de Cemento en patio central.



Foto 4: Instalación de piso cerámico.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juli Adaigiza M.O

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

