

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CIEN-PAIN-ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1154-42	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 1: DEMOLICION DE MURO DE CONTENCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO.



Foto 2: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL.



Foto 3: SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA Y MURO PERIMETRAL.



Foto 4: SUSTITUCION O INSTALACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO.



Foto 5: SUSTITUCION O INSTALACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO.



Foto 6: SUSTITUCION O INSTALACION DE PISO CERAMICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juli Adalgiza M.O.
 Firma y sello del Presidente de la




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.