

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CIEN-PAIN-ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1154-42	FECHA:	NOVIEMBRE DEL 2024



Foto 1: DEMOLICION DE MURO DE CONTENCION Y EXTRACCION DE RIPIO.



Foto 2: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL.



Foto 3: SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA Y MURO PERIMETRAL.



Foto 4: SUSTITUCION O INSTALACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO.





Foto 5: SUSTITUCION O INSTALACION DE PISO CERAMICO.




Foto 6: SUSTITUCION O INSTALACION DE PISO CERAMICO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juli Adalgza M.O

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.