

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerco de Piedras, Aldea San Vicente.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1907-1255-42	FECHA:	02 de Septiembre de 2024



Foto1: Sustitución o instalación de cielo falso



Foto 2: Sustitución o instalación de piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de lámina en cocina.



Foto 4: Sustitución de estufa rural e instalación de mueble de concreto.



Foto 5: Sobre el baño se instalara la estructura de metal para el deposito de agua.



Foto 6: Sustitucion de concreto en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---



Foto 7: En la parte de atrás de esta pared se realizan los trabajos de fundición para evitar humedad.

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magdalena Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPR



Antonio Domínguez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

