

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión: 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerco de Piedras, Aldea San Vicente.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1907-1255-42	FECHA:	23 de Septiembre de 2024




Foto 1: Sustrución o instalación de cielo falso




Foto 2: Sustrución o instalación de piso cerámico.



Foto 3: Sustrución de lámina en cocina.



Foto 4: Sustrución de estufa rural e instalación de mueble de concreto.



Foto 5: Sobre el baño se instalara la estructura de metal para el deposito de agua.



Foto 6: Sustrución de concreto en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magdalena

Firma y sello del Presidente de la OPE



Andrés

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: En la parte de atrás de esta pared se realizan los trabajos de fundición para evitar humedad.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magdalena
 Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

