

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS MARIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0002-45	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Pintura en paredes exteriores e interiores de aulas, como cambio de ventanería de paletas por pvc corrediza.



Foto 2: Instalación de lámina y estructura en techo y cerramiento vertical de galera con estructura metálica y lámina.



Foto 3: Mantenimiento de balcones metálicos en aulas



Foto 4: Sustitución de muro perimetral existente de malla por block



Foto 5: Base de concreto a 1 metro de alto e instalación de tinaco.



Foto 6: Sustitución de pila y piso de torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

