

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0401-42	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 7: SUSTITUCION O INSTALACION DE DEPOSITO.



Foto 8: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO, DE UN LAVADERO HECHIZA.



Foto 9: SUSTITUCION O INSTALACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO Y NIVELACION.



Foto 10: MANTENIMIENTO BALCONES.



Foto 11: INSTALACION DE CANAL TIPO TUBO PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

