

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VENECIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0250-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Levatado de muro de block sustituyendo malla en muro existente y pintura.



Foto 2: Sustitución de Porton metalico cerrado con puerta peatonal.



Foto 3: Sustitución de tanque y estructura de soporte metalico y cambio de linea principal de agua potable.



Foto 4: Sustitución de inodoros y lavamanos en area de baños.



Foto 5: fabricación de balcones metalicos.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---