

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VENECIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0250-43	FECHA:	NOVIEMBRE DEL 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE MALLA POR MAMPOSTERIA EN MURO FRONTAL EXISTENTE.



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA.



Foto 3: SUSTITUCION O INSTALACION DE PORTON DE METAL.



Foto 4: ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO.




Foto 5: SUSTITUCION O INSTALACION DE DEPOSITO PARA AGUA DE 1100LTS.



Foto 6: SUSTITUCION Y REPARACION DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---