

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VENECIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0250-43	FECHA:	DICIEMBRE DEL 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE MALLA POR MAMPOSTERIA EN MURO FRONTAL EXISTENTE.



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA.



Foto 3: SUSTITUCION O INSTALACION DE PORTON DE METAL.



Foto 4: ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO.



Foto 5: SUSTITUCION O INSTALACION DE DEPOSITO PARA AGUA DE 1100LTS.



Foto 6: SUSTITUCION Y REPARACION DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VENECIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0250-43	FECHA:	DICIEMBRE DEL 2024



Foto 7: SUSTITUCION DE INODOROS CON ACCESORIOS y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS.



Foto 8: SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS.



Foto 9: INSTALACION DE BALCONES.



Foto 10: CAMBIO DE FOCOS.



Foto 10: SUSTITUCION E INSTALACION DE CHAPAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público