

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ensenada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0252-43	FECHA:	9/07/2024



Foto1: Encementado de cocina



Foto 2: Durante la reparación del portón



Foto 3: Colocacion de letras que identifiquen al establecimiento



Foto 4: Colocación de puertas



Foto 5: Cambio de posición de puertas.



Foto 6: Colocación de la puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

COMITE DE
VALORES
DE FAMILIA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Enseñada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0252-43	FECHA:	9/07/2024



Foto1: Durante la Instalación de piso.



Foto 2: Aplicación de Monocapa o repello en muro perimetral



Foto 3: Sistema Eléctrico



Foto 4: Continuidad de muro perimetral



Foto 5: Aplicación de pinturas en muros



Foto 6: Aplicación de pintura externa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

OPF DE LA ALDEA DE LA ENSEÑADA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ensenada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0252-43	FECHA:	9/07/2024



Foto 1: Durante la reparación de puerta de aula



Foto 2: Aplicación de Monocapa o repello en muro perimetral



Foto 3: Durante la reparación del portón

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

