

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ensenada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0252-43	FECHA:	9/07/2024



Foto 1: Reparación de portón finalizado



Foto 2: Terminación de la instalación de piso



Foto 3: Reparación y cambio de Posición de puertas



Foto 4: Cambio de chapa





Foto 5: Terminación de la reparación de puertas



Foto 6: Finalización de Monocapa o repello en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ensenada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0252-43	FECHA:	9/07/2024



Foto 1: Finalización de encementado.



Foto 2: Finalización de cambio de reparación y posición de puertas



Foto 3: Reparación de puerta del baño



Foto 4: Reparación de lavamanos



Foto 5: Reparación de la palanca del baño



Foto 6: Reparación del pasador y pintura de la puerta de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Enseñada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0252-43	FECHA:	9/07/2024



Foto 1: Alargamiento de la puerta del baño



Foto 2: Reparación del pasador lado interior de la puerta del baño



Foto 3: Reparación del pasador lado exterior de la puerta del baño

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ALDEA LA ENSEÑADA
FUNDACIÓN DE
DE FAMILIA

