

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | SAN DIEGO       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL CHUCTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0253-43 | FECHA:                         | 14/10/2024      |




Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en aula



Foto 2: Sustitución de chapa de puerta en aula



Foto 3: Sustitución de pila plástica por de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico




Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 6: Fabricación e instalación de ventana de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | SAN DIEGO       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL CHUCTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0253-43 | FECHA:                         | 14/10/2024      |



Foto 7: Reparación de cableado eléctrico



Foto 8: Sustitución de plafoneras



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 11: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 12: Sustitución de llave de cheque

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                        |  |                                                 |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
|                                        |  |                                                 |
| Firma y sello del Presidente de la OPF |  | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | SAN DIEGO       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL CHUCTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0253-43 | FECHA:                         | 14/10/2024      |



Foto 13: Aplicación de pintura en puertas de baños



Foto 14: Sustitución de planchas de concreto en patio



Foto 15: Sustitución de banqueta de concreto



Foto 16: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 17: Mantenimiento a portones de metal de 2.5 Mts \* 2.5 Mts



Foto 18: Sustitución de Chapa para portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



CONSEJO DE  
PADRES DE  
FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DIRECCION  
EL CHUCTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | SAN DIEGO       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL CHUCTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0253-43 | FECHA:                         | 14/10/2024      |



Foto 19: Sustrucción de agua pluvial de tubo PVC 4"



Foto 20: Cernido en muro perimetral



Foto 21: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal en área de juegos



Foto 22: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en área de juegos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p> <p>Firma y Sello del Presidente de la OMF</p> | <p>SECCION EL CHUCTE</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|