

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, SAN DIEGO, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0280-45	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: Renglón No. 1 Puertas de metal: 1.1 Sustitución de puertas de metal por puertas de pvc. Fotografía tomada durante el remozamiento.



Foto 2: Renglón No. 1 Puertas de metal: 1.1 Sustitución de puertas de metal por puertas de pvc. Fotografía tomada durante el remozamiento.



Foto 3: Renglón No. 2 Ventanas 2.1 Sustitución de ventanas de metal y vidrio por ventanales de pvc y vidrio.. Fotografía tomada Durante la ejecución del remozamiento.



Foto 4: Renglón No. 4.2 Sustitución de inodoros. Fotografía tomada durante la ejecución del remozamiento.



Foto 5: Renglón No. 3 Piso: 3.1 Sustitución de piso cerámico: Fotografía tomada durante el remozamiento.



Foto 6: Renglón No. 3 Piso: 3.1 Sustitución de piso cerámico: Fotografía tomada durante el remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X 
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, SAN DIEGO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0260-45	FECHA:	7/08/2024



Foto 7: Renglón No. 4 Mano de obra Especializada de albañilería: 4.1 Instalación de Piso Cerámico. Fotografía tomada durante el remozamiento.



Foto 8: Renglón No. No. 4 Mano de obra Especializada de albañilería: 4.2 Sustitución de inodoros (3) unidades. Fotografía tomada durante el remozamiento.



Foto 9: Fotografía de la demolición de 3 metros cuadrados de demolición en nuevo renglón de trabajo



Foto 10: en la demolición de de 3, metros cuadrados de demolición y remoción de puerta de aula de salón de usos múltiples.

Foto 5: Renglón No. 3 Piso: 3.1 Sustitución de piso cerámico: Fotografía tomada previo a ejecutar el remozamiento.

Foto 6: Renglón No. 3 Piso: 3.1 Sustitución de piso cerámico: Fotografía tomada previo a ejecutar el remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X *[Firma]*
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

