

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San antonio Las Lomas, San Diego, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 08 - 0398 - 42	FECHA:	20/09/2024



Foto 2.5 impermeabilización de loza



Foto 3.1 reparacion de muro perimetral de block



Foto 3.2 sustitución de ventanas de metal por ventanas de pvc



Foto 3.3 pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 3.4 Reparacion de cuneta de concreto



Foto 3.5 Reparación de vanqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melida Gregorio Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexas a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Las Lomas, San Diego, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 08 - 0398 - 42	FECHA:	20/09/2024



Foto 1.1 Aplicación De repello en aula



Foto 1. 2 Mantenimiento estructura (lijado, Cambio de tubo, Cepillado,Sujeciones, aplicación de pintura) en puertas del aula



Foto 2.1: Aplicación de repello en baños



Foto 2.2 Sustitucion de inodoros



Foto 2.3 sustitucion de lavamanos



Foto sustitucion de puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

Melida Gregorio

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Las Lomas, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0398-42	FECHA:	26/09/2024



Foto 3.6 sustitución de canal de Pvc



Foto 3.7 sustitución de vancones de metal

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melida Gregorio Firma y sello del Presidente de la OPR	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---