

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0399-42	FECHA:	26/03/2024



Foto 1: Reparación de Muro Perimetral con Tabique para parte superior.



Foto 2: Reparación de Muro Perimetral.



Foto 3: Reparación de Piso de Patio para actividades cívicas.



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios



Foto 5: Reparación de cocina.



Foto 6: Mantenimiento a fosa séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A. (Organización de Padres de Alumnos) <i>[Firma]</i> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA EL PORVENIR SAN DIEGO, ZACAPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN EL PORVENIR SAN DIEGO, ZACAPA
--	---



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0399-42	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Reparación de Muro perimetral con tabique para parte superior.



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto3: Reparación de piso de patio para actividades cívicas.



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios



Foto 5: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 6: sustitución de porton de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0399-42	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral frontal.



Foto 2: Reparación de muro perimetral con tabique en la parte superior.



Foto 3: Reparación de piso de patio para actividades cívicas.



Foto 4: Reparación de servicios Sanitarios.



Foto 5: Reparación de cocina.



Foto 6: Mantenimiento a fosa séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA EL PORVENIR
SAN DIEGO, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
ALDEA EL PORVENIR
SAN DIEGO, ZACAPA