

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VENECIA SAN DIEGO ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0687-42	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: MATERIAL PARA MURO PERIMETRAL.



Foto 2: MATERIALES PARA CAMINAMIENTO DE ENTRADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MALLA POR TABIQUE DE BLOCK



Foto 4: CAMINAMIENTO DE ENTRADA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CEMICO



Foto 6: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE *Maria Romaly Ramirez* Firma y Sello Director Centro Educativo Público *Raymundo*