

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VENECIA SAN DIEGO ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0687-42	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Mantenimiento



Foto 2: Cambio de malla por tabique de block a a muro perimetral y pintura.



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 4: Caminamiento de entrada.



Foto 5: Mantenimiento de puertas.



Foto 6: Impermibilización de Losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Mario Donalix Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Alfonso Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

