

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0797-42	FECHA:	6/03/2024



1. Sustitucion de lamina, por lamina troquelada



2. sustitucion de soporte de madera por metal



3. instalacion de canal de metal



4. cableado electrico



5. piso de torta en Galera



6. Instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0797-42	FECHA:	6/03/2024



7. drenaje de baños



8. sustitución de alambre de pua por malla con tubo galvanizado



9. división de muro de tabla yeso prefabricado en aulas



10. aula 2



11. Reparación de pizarrón de madera e instalación de formica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---