

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0832-42	FECHA:	09/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0832-42	FECHA:	09/05/2024



Foto7: Proceso de servicios de sanitarios, aplicación de pintura para interiores y exteriores



Foto 8: Proceso de servicios sanitarios, cambio de sanitario y lavamanos.



Foto 9: proceso de reparacion en area de juegos infantiles



Foto 10: Proceso de muro perimetral , aplicación de pintura para interior y exterior.



Foto 11: Proceso de muro perimetral, aplicación de pintura para interior y exterior.



Foto 12: Proceso de muro perimetral, aplicación de pintura para interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público