

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1054-42	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Reparación de sistema eléctrico, plafonera, foco, flexitubo, abrazaderas, tomacorrientes e interruptores.



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico, plafonera, foco, flexitubo, abrazaderas, tomacorrientes e interruptores.



Foto 3: Reparación de servicio sanitario para niños y niñas.



Foto 4: Reparación de servicio sanitario para niños y niñas y reparación de sistema eléctrico, plafonera, foco, flexitubo, abrazaderas, tomacorrientes e interruptores.



Foto 5: Reparación de cocina y reparación de sistema eléctrico, plafonera, foco, flexitubo, abrazaderas, tomacorrientes e interruptores.



Foto 6: Mantenimiento de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
DIRECCIÓN
SAN DIEGO, ZACAPA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público