



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Aldea El Mojón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mojón, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1214-42	FECHA:	30/9/2024



Foto 1: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso cerámico, en área de corredor con losa.



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico, en área de corredor con losa. Y cambio de cubierta provisional a Cubierta de Techo con costanera y Lámina Aluzinc Troquelada Calibre 26 Legítima



Foto 3: Reparación de Techo en Área de Pila se cambió cubierta provisional a Cubierta de Techo con costanera y Lámina Aluzinc Troquelada Calibre 26 Legítima.



Foto 4: Reparación de Techo en mal estado y se sustituyó por Lámina Aluzinc Troquelada Calibre 26 Legítima



Foto 5: Reparación de Techo en mal estado y se sustituyó por Lámina Aluzinc Troquelada Calibre 26 Legítima. Y sustitución de Malla Galvanizada y Tubo HG.



Foto 6: Reparación De muro perimetral Sustitución de Malla Galvanizada y Tubo HG., Cuneta y Banqueta en muro Frontal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Magali Cervantes Aguino

Firma y sello del Presidente de la OPF

M. B. L. I. N. G.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público