

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1215-42	FECHA:	22/05/2024



Reperación de planchas de concreto



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



Sustición de porton de metal de ingreso



Reparación de muro perimetral con block y sernido de paredes de muro



sustitución de accesorios de inodoro



Sustición de accesorios de lamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rossana AMB Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1215-42	FECHA:	22/05/2024



Sustitución de puerta



Sustitución de pila de cemento de dos lavadores



sustitución de canal de PVC



Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rossana AMB.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público