

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio las Lomas, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1215-42	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de Block y sernido en muro



Foto 2 Sustitución de portón de metal de ingreso.



Foto 3: Cernido en muro perimetral y reparación de muro con tubo HG y malla galvanizada.




Foto 4: Sustitución de mezcladora de lavamanos.



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico



Foto 6: Sustitución de Sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rossana AMB.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio las Lomas, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1215-42	FECHA:	15/07/2024



Foto7: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8 sustitución de puerta de baño.

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rossana AMB. Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Selo Director Centro Educativo Público
---	---