



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0005-42	FECHA:	26/08/2024



SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN COCINA.



FotSUSTITUCION DE PLANCHA Y CHIMINEA EN COCINA



SUSTITUCION DE CHAPA EN AULA



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



REPACION DE RORTA DE CEMENTO POR TORTA DE CEMENTO



FABRICACION E ISTALICION DE VENTANAS PVC EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zaila Perez Za

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

